This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 昭60-56811

@Int_Cl_1

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)4月2日

B 23 C 3/20

6624-3C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

→ 発明の名称 荒加工制御方式

②特 願 昭58-163776

29出 願 昭58(1983)9月6日

切発 明 者 岸切発 明 者 田 中

甫

日野市旭が丘3丁目5番地1 日野市旭が丘3丁目5番地1

フアナツク株式会社内

⑫発 明 者

久 仁 夫 真 樹

日野市旭が丘3丁目5番地1

フアナック株式会社内 フアナック株式会社内

⑪出 願 人 ファナック株式会社 ⑫代 理 人 弁理士 辻 実

日野市旭が丘3丁目5番地1

実 外1名

明 細 蛆

1. 発明の名称

荒加工制御方式

2.特許胡求の範囲

工具をワークに対し工具移動座標データを扱いてX、Y力向に位置決めした後酸工具を Z 軸 方向に投 で切込ませ、酸ワークに穴加工した後と工具を設立した 改数 の位置 決め した後 酸工具を Z 軸 方向に 数 と で ない の に ない ことを 特徴とする 荒加工する ことを 特徴 とする 荒加工する ことを 特徴 と する 荒加工する ことを 特徴 と する 荒加工する ことを 特徴 と する 荒加工する ことを 特徴 に エ

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、仕上げ加工前にワークを荒加工する 際に加工効率を向上させることのできる荒加工制 御方式に関する。

(従来技術)

一般にワークを機械加工するには、ワークを所 望形状に荒加工した後、仕上げ加工を行っている ・特にムク材(ワーク)から金型を加工する時には、荒加工工程が大きな比重を占める場合が多い。この金型加工に自動化、即ち数値制御(NC)化が退水されている。従来、ポケットなどの完加工においては、第1図(A)に示す様にこ」の高さで刃物2をXY平面内で移動させ、ワーク1の配はAR1を削り取り、次に第1図(B)の如くりり、の領域AR2、AR3を削り取るといった2%次元のフライス加工を行っている。

(従来技術の問題点)

しかしながら、係るフライス加工による荒加工では、荒加工に時間がかかり、加工効率が懸いという問題点があった。特に金型加工においては荒加工に時間がかかることからこの短縮が望まれている。

(発明の目的)

本発明の目的は、荒加工の時間を短縮し、加工 効率を向上しうる荒加工制御方式を提供するにあ ٤.

(発明の概要)

本発明では、荒加工をフライス加工で行うのではなく穴加工によって行う。即ち、本発明では、 工具移動座標データに従って工具をワークに対し X、Y方向に位置決めした後該工具を Z 軸方向に 切込ませ、該ワークを穴加工するサイクルを繰返 し、係る穴群による穴加工によってワークを荒加 工する様にしている。従って穴加工によることか らフライス加工に比し大幅な時間短縮が可能とな

(災施例)

第2図及び第3図は本発明の説明図である。

第2図(A)に示す如く、先ずモデル3の形状を矢印方向にスタイラス4で做い、モデル3の曲面の座標(X、Y、Z)を得る。この時、翻定すべき点の間隔は、仕上げ加工の場合に比し、大きくとる。即ち、做い装置からの座標データの内NCデータとして利用するのは、所定間隔1年にし、点P1、P2…Pnの座標をNCデータ(工具

・ 型に工具 5 を点 P 2 から点 m 2 に逃がすための 工具座標データ G 00 x 2 , y 2 , 2 k を作成する ・ これにより工作機械を制御して、工具 5 を点 m 1 から点 P 2 までワーク 1 に切込ませ、穴加工した後、点 P 2 から点 m 2 へ工具 5 を 関す。 した後、 二 具 5 に 関係に工具 E でデータ (N C 指令データ)を作成し、工具 5 に なっためけ加工を行わしめれば、ワーク 1 に実線の形状に知似した荒加工を行うことができる。

上述の説明では做いによる各位置決め点 P 1 … P n の座標データから N C 指令データを作成し、工具 5 を移動制御するという工程を繰返しているが、 先ずモデル 3 の各位置決め点の位置データを 砂定し、 N C 指令データを作成しメモリに格納しておき、 その後 N C 指令データを読出して工作機 板の工具 5 の移動を第3 図の如く側御してもよい

第4図は木発明による一実施例構成図であり、 図中、第1図乃至第3図と同一のものは同一の記 移動データ)とする。一方、仕上げ加工の場合は 、 P₁ , P₂ の間の複数の点の座標もN₁Cデータ として必要となる。次に本発明では第2図(B) の如くボールエンドミル等の穴あけ工具5によっ て荒加工するので、そのための工具移動データを 作成する。即ち第3回に示す如くムク材(ワーク) 1の高さを 2 k とし、立方形の構成をなしてい るとすれば、倣いによって得た点P」の座標(ス 1、yょ、zょ)から、先ず工具5を点皿」から P」に移動する(切込ませる)ための工具座標デ - 夕 G 01 x 1 , y 1 , z 1 を、 更に工具 5 を点 P ;から点血」に逃がすための工具座標データG00 X1、Y1、Zkを作成する。これにより工作機 城を制御して、工具5を点m」から点P」までワ ーク」に切込ませ、穴加工した後点P1 から点皿 1 へ工具 5 を戻す (進がす)。次に点 P 2 の座標 (x2, y2, z2)から、工具5を点miから 点血2 へ移動する工具座標データG 01×2 、y 2 , z k を、工具 5 を点 m z から点 P 2 に切込ませ るための工具座標データGO1x2, y2,22を

号でぶしてあり、3~はテーブルであり、モデル 3 を搭載し、 X - Y 方向に移動するもの、 4 a は トレーサーヘッドであり、スタイラス4を保持す るとともにスタイラスの微小移動を可能とする様 に保持し、係るスタイラスの微小移動を蒸動検出 器で検出して微小移動(変位)データを出力する ものである。4bはアームであり、トレーサーヘ ッド48を保持し、後述する乙輪モータによって 図の上下方向 (2軸方向) に移動されるもの、 6 aは軸モータ、 6 b はアーム支持部、 6 c は 乙 軸 位置検出器であり、アーム46の乙軸上の位置(即ちスタイラス4の乙糖上の位置)を検出するも の、 7 adX 勒 モータ であり、 テーブル 3 ´をX 和方向に駆動するもの、 7 b は X 釉位置検 山器で あり、テーブル3′のX動方向の位置を検出する もの、 BaはY軸モータであり、テーブル3´を Y・動力向に駆動するもの、BbはY・動位置検出器 であり、テーブル3′のY軸方向の位置を検出す るものである。TDMは倣い装置であり、これら によって構成されるものである。CTUは制御装

置であり、以下のものによって構成される。 11 aはプロセッサであり、NC指令データの作成と 後述する工作機械の数個制御を行うもの、116 は入力ポートであり、トレーサーヘッド4aから の変位データ及び各軸の位置データが入力される もの、11cは動作制御部であり、ヘッド4aか らの変位データ e (i ,j ,k)から速度指令 V を出力するもの、11dは速度制御部であり、動 作制御部11cからの速度指令Vに基いて2軸、 X 動 . Y 軸モータ 6 a . 7 a . 8 a の 各々を 速度 例仰するもの、11eはメモリであり、プロセッ サ11aに必要なデータを格納するもの、11f は速度制御部であり、後述する工作機械の各軸の モータを速度制御するものである。SCMは工作 機械であり、1~はテーブルであり、X-Y方向 に移動するもの、5aはアームであり、工具5を 保持するもの、8aは2軸モータでありアーム5 aを乙軸方向に移動するもの、8bはアーム支持 枠である。9はX輌モータ、10はY輌モータで あり、各々テーブル1′をX,Y方向に駆動する

次に、 第 4 図構成の 動作について説明 する。 モデル 3 にスタイラス 4 が接触することに 4

ものである。

モデル 3 にスタイラス 4 が接触することによっ てヘッド4aから変位データeが出力され、入力 ポート11bを介し動作制御部11cに伝えられ る。動作制御部11cは変位データ もにより各軸 の単位時間当りの移動量を求め、速度指令Vを出 力する. 速度制御部 1 1 d は速度指令 V から各軸 の速度制御電流Cx,Cy,Czを出力し、各軸 モータ6a.7a,8aを駆動し、テーブル3~ をX-Y方向に、アーム4b(即ちスタイラス4)をる軸方向に駆動して、スタイラス4をモデル 3の装価に沿って移動させる様にする。これとと もに動作制御部11cからの変位データモ、速度 指令 V 及び各軸の位置データ (x,y,z) はプ ロセッサ11aに入力される。予めプロセッサ1 laには、開隔1年の点P₁,P₂,…P_nの測 定データを得るため、開照1が入力されているの で、位置データ(x,y,z)から所定間隔毎で ある点 Pi, P2, … Pnの位置データを抽出し

この様にして做い装置TDMからの測定データに従い荒加工のためのNC指令データを作成し、工作機械SCMを制御して、ワーク1に穴加工による荒取り加工を行なわしめる。

前述の実施例では、1台の制御教授によって輪 郷제定、NC制御を行っているが、輪郷測定し、 NCデータを作成するNCデータ作成装置と、作成されたNCデータに基いて加工機をNC制御する数値制御装置とによって制御装置を構成してもよい。 又倣い装置DMと工作機械SCMを合体せしめ、スタイラス4を工具5に交換することによって加工機を構成する倣い兼加工機を用いてもよい。

(発明の効果)


本発明によれば、工具移動座標データに従って 工具をワークに対し相対的にX、Y方向に位置とめした後工具を2軸方向に切込ませ、ワークを経 加工するサイクルを繰返し、穴加工によってワークを流加工する様にしているので、従来のフライス加工に比し大幅な時間短縮が可能となり、加工効率の向上を計ることができるという効果を側を到る。特に企理加工等の比較的流加工に長時間を関するものにおいては、極めて有効であり、本発明の実用上の効果は極めて大きい。


4 . 図面の簡単な説明

第1 図は従来の荒加正説明図、第2 図及び第3

図は木発明による説明図、第4図は木発明による 一実施例構成図である。

図中、TDM…做い装置、3…モデル、4 a…トレーサーヘッド、SCM…工作機械、1…ワーク、5…工具、CTU…制御装置。





PAT-NO:

JP360056811A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60056811 A

TITLE:

ROUGH MACHINING CONTROLLING METHOD

PUBN-DATE:

April 2, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME KISHI, НАЛМЕ TANAKA, KUNIO SEKI, MAKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FANUC LTD

N/A

APPL-NO:

JP58163776

APPL-DATE:

September 6, 1983

INT-CL (IPC): B23C003/20

US-CL-CURRENT: 57/125, 409/79

ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce the time for rough machining by means of a milling machine and improve efficiency by repeting a cycle in which after carrying out the positioning in the X, Y directions of a workpiece in accordance with tool moving coordinate data, machining the hole of said workpiece by making a took cut in the Z direction.

CONSTITUTION: When a stylus 4 is brought in contact with a model 3, displacement data ε are transmitted to an operation control part 11c,

which, in turn, obtains the quantity of movement per unit time of each shaft and outputs a speed control command V. Then, a speed control part 11d drives each shaft motor 6a to 8a based on the command V, making the stylus 4 move along the surface of the model 3. At the same time, various data from the control part 11c are inputted in a processor 11a, and position data for each point are extracted from intervals which are previously inputted there, NC command data (tool coordinate data) are prepared, and the processor 11a interprets these data and send them out to a speed control part 11f, to drive the motors 8a to 10a, carrying out the machining of holes on a workpiece 1 through a tool 5 in a short time.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio